



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУ «КЦСОН Баганского района»
О.Н. Крайнова

20 18 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: отделение срочного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, отделение реабилитации инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
- 1.2. Адрес объекта Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
 - часть здания на 2 этажах, 349,4 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 36
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Баганского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): МБУ «КЦСОН Баганского района» предназначено для социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочного социального обслуживания, профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, реабилитации инвалидов
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочное социальное обслуживание, профилактика безнадзорности детей, помощь детям в социально опасном положении, реабилитация инвалидов
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 60 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусом до остановки «Центр», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: перепадов высоты на пути следования к объекту нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДУ

	(в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения здания, система информации и связи условно доступны для инвалидов, передвигающихся на коляске, для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, территория, прилегающая к зданию частично доступна для инвалидов с нарушениями умственного развития, пути движения к объекту условно доступны для всех категорий инвалидов, санитарно-гигиенические помещения частично доступны для инвалидов, передвигающихся на коляске и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (установка опорных поручней в туалетной комнате)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "23" июля 2018г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "23" июля 2018г.
3. Решения Комиссии _____ от "10" сентября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУ «КЦСОН Баганского района»
О.Н. Крайнова

"23" июля 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта отделение срочного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, отделение реабилитации инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
- 1.2. Адрес объекта: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания на 2 этажах, 349,4 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Баганского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) МБУ «КЦСОН Баганского района» предназначено для социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочного социального обслуживания, профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, реабилитации инвалидов
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочное социальное обслуживание, профилактика безнадзорности детей, помощь детям в социально опасном положении, реабилитация инвалидов
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 60 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусом до остановки «Центр», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: перепадов высоты на пути следования к объекту нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001(59.13330.2012)

N п/п	Категория инвалидов вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	A
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (установка опорных поручней в туалетной комнате)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<+> Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ «КЦСОН Баганского района»
О.И. Крайнова
"13" июля 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

с. Баган
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

"13" июля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта отделение срочного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, отделение реабилитации инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
- 1.2. Адрес объекта: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание
- часть здания на 2-х этажах, 349,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности: МБУ «КЦСОН Баганского района» предназначено для социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочного социального обслуживания, профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении, реабилитации инвалидов; форма оказания услуг: на объекте, на дому

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусом до остановки «Центр»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: перепадов высоты на пути следования к объекту нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г)	-	-
2	Вход (подход) в здание	ДП-В	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения здания, система информации и

связи условно доступны для инвалидов, передвигающихся на коляске, для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, территория, прилегающая к зданию частично доступна для инвалидов с нарушениями умственного развития, пути движения к объекту условно доступны для всех категорий инвалидов, санитарно-гигиенические помещения частично доступны для инвалидов, передвигающихся на коляске и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (установка опорных поручней в туалетной комнате)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не нуждается

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. _____ ;
другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор В.И. Крайнов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора М.И. Рудкова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

зам. орг. В.И. Галабуца
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

зам. орг. Р.А. Шукина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Бегранов А.В. Толоткина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "10" сентября 2018 г.
(протокол N 1)

Комиссией (название) интересованная комиссия

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (аходы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов к МГИ по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (КО,С,Г)	-	-	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, частично доступна для инвалидов с нарушениями умственного развития.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нарушений выявлено, замечаний нет	не		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений выявлено, замечаний нет	не		
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушений выявлено, замечаний нет	не		
2.5	Тамбур	есть			Нарушений выявлено, замечаний нет	не		
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании должен быть как минимум один доступный для инвалидов и МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы			

				должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Входная площадка при входах доступных инвалидам и МГН, должна иметь навес и водоотвод		
--	--	--	--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	-	-	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем категориям инвалидов

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района»,

Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Н на плане	Н фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Соде р-жани с	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон), галерея,	есть	-	-	Нарушений не выявлено, замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Нарушений не выявлено, замечаний нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	-	-	Нарушений не выявлено, замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нарушений не выявлено, замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пути движения к помещениям окнам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути			

				<p>движения (в коридорах) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м. Ширину перехода в другое здание следует принимать – не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°</p>		
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-	-	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) условно доступны для инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Нарушения выявлены, замечаний нет	не		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Нарушения выявлены, замечаний нет	не		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Должны быть обеспечены для инвалидов и МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего,			

					а также эвакуации в случае экстренной ситуации		
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	-	-	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания условно доступны для инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <+> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<+> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не пуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <+> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <+*> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<+> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<+*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», МБУ «КЦСОН Баганского района»
Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют опорные поручни	К,О	Установка опорных поручней	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для инвалидов и МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннах			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <+> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <+> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Санитарно-гигиеническое помещение (туалетная комната)	ДП-И (С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт
---	--------------	---	---	----------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение (туалетная комната) доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, нарушениями умственного развития.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района», Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д.36

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушений не выявлено, замечаний нет			
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать			

				требования СП 1,13130. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятий, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации		
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны:	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г)	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях